
# GS-150 光电式速度传感器使用说明书

#### 一、用途

GS-150 型速度传感器是用来测量皮带速度的传感器,采用了先进的光电转换技术,能够可靠、准确地将皮带速度转化为脉冲频率信号输出。

### 二、工作原理

速度传感器通常安装在皮带机回皮带的上部,速度传感器的磨擦轮可以随着皮带的运动随之转动,该装置在 SD+脚输出一系列脉冲,输出的脉冲频率正比于皮带速度。SD+引脚为集电极开路,工作时需要外接 2K~10K 欧姆负载电阻上拉至+12V电源。



#### 三、 技术指标

- 1. 测速齿盘齿数: 64 齿:
- 2. 磨擦轮直径: 150.5 mm;
- 3. 测速规格: 135.36 Hz/m
- 4. 额定电压: 12VDC:
- 5. 发光二机管输入正向电流: 10mA (典型), 集电极通光电流输出 1mA (最小);
- 6. 脉冲电平: 输出高电平幅值大于 10V: 输出低电平幅值小于 2V:
- 7. 测速范围:  $0\sim5\text{m/s}$ ;
- 8. 环境温度: -20℃~50℃;

## 四、 基本维护

- 1. 清理皮带时不能将水柱直射到速度传感器上,防止进水。
- 2. 经常查看称重显示仪表速度采样值,如有异常,检查速度传感器引出线 SD+脚输出值,如摩擦轮转动时 SD+脚无脉冲输出应将速度传感器拆下更换光电传感器。

山西众博自控设备有限公司 TEL:0358-3905491